



COTIZACION
1044

FECHA
25/06/2020

Cliente: Ayuntamiento de Santo Domingo Norte
 Dirección: Santo Domingo
 Teléfono:

Condiciones
Cotización

OBRA: REPARACION DE ASCENSOR

No.	Descripción de Partidas	UD	Cant.	Precio	Valor	Total
A	REPARACION DE ASCENSOR					RD\$250,000.00
	Cambio de Tarjeta Micro Computarizada de última Generación		1			
	Cambio Variador de Frecuencia de Velocidad		1			
	Cambio de Cable Tensor de Puerta de Piso		3			
	Cambio de correa Operador de Puerta		2			
	Cambio de Deslizadera de Puerta de piso para que las Puertas Abran y Cierren sin Transmitir Ruido		3			
	Ajuste de todas las puertas de piso y cabina		1			
	Instalación de iluminación de ducto para el mantenimiento de Ascensor		1			
	Mantenimiento de seguridad mecánicas y eléctricas de todas las puertas		1			
	revisio y mantenimiento de paracaídas la cual detiene la cabina en caso extremo de ruptura de los cables de tracción o de excederse la velocidad admisible de descenso. Se acciona automáticamente por medio de un limitador de velocidad		1			
	Cambio de finales de carrera para controlar el viaje de la cabina en las extremidades del ducto		2			
	Instalación de rolos de arrastre de puerta de piso		5			
	SUB- TOTAL GENERAL					RD\$250,000.00
	ITBIS 18%					RD\$45,000.00
	TOTAL GENERAL					RD\$295,000.00

Nota: Un año de garantía en piezas y servicios
 Para garantizar la garantía debemos de ejecutar
 una iguala mensual por un valor de
 RD\$8,000.00 + ITBIS



Preparador Por:
Ing. Francis Pichardo