



DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE

ASDN -DET-2024-2784

20 de noviembre del 2024

Santo Domingo Norte

A la

: Licda. Betty Gerónimo
Alcaldesa Del ASDN

Vía

: Lic. Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo Del ASDN

Atención

: Lic. Pedro Enrique Montero mariano
Enc. De Compras Del ASDN

Asunto

: Solicitud De Reparación

Después de un cordial saludo, cortésmente nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de solicitarle la reparación de soldadura en la parte trasera de la grúa de los siguientes camiones los cuales estaremos detallando a continuación.

MARCA	MODELO	CHASIS	COLOR	FICHA
MACK	LEU613	1M2AV02COCM005563	BLANCO	27
MACK	LEU613	1M2AV04C18M001249	BLANCO	28
MACK	MR688S	1M2K195C07M034239	MAMEY	30

Sin más por el momento;
Se despide.

Sr. Eddy Acosta Mena
Encargado de Equipo y Transporte

EAM/ab

Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Villarreal, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do

